

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, 4^{o} andar C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde Telefone: (+238) 261 75 84 / 261 61 98

ESCLARECIMENTOS Nº 3

Obras de reabilitação de 2 Trilhas - Ribeira Grande, Santo Antão, Cabo Verde.

RFQ - 34/RTBED/UGPE/2023

QUESTÃO Nº4:. Relativamente ao Trilho Corda – Estravessas – Figueiral – Coculi, existem alguns trabalhos definidos em Memória Descritiva, que parecem não ter a consequente tradução em Mapa de Medições, nomeadamente:

Questão 4. a) P02 – "Construção de muro de suporte em cimento 15x0,4x0,4" – Que Artigo?

Resposta 4.a): No artigo 1.2 do mapa de quantidades está previsto cortinas e muros de suporte de terras em alvenaria de pedras basálticas assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5. Isto inclui este item

Questão 4. b) P05 – "Reabilitação do Piso e melhoria dos degraus: 23m x 1,5m" – Artigo 1.6? No Artigo são m3 e na Memória m2...

Resposta 4.b): Isto porque para na localização utilizamos os Pontos, Pn, para identificação dos mesmos e optamos por considerar o comprimento e a largura da trilha no ponto da intervenção, mas quando introduzimos os valores na folha de Excel optamos por considerar a espessura das alvenarias nos degraus, por isso, o valor adotado em m3.

<u>Questão 4. c):</u> <u>P08 – "Muro contenção/dique-passadeira argamassado: 5m x 1,8m" – Artigo 1.2?</u> <u>No Artigo são m3 e na Memória m2...</u>

Resposta 4.c): Identificamos o ponto com a sua largura e extensão, mas no momento de introduzimos os dados no Excel, foi considerado a espessura da passadeira.

Questão 4. d): P12 - "Construção degraus: 3m x 1,5m" - Artigo 1.6? No Artigo são m3 e na Memória m2...

Resposta 4.d) A resposta é o mesmo de 4.b.



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, $4^{\rm o}$ andar C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde Telefone: (+ 238) 261 75 84 / 261 61 98

<u>QUESTÃO Nº5</u>: <u>Também relativamente ao Trilho Boca Ambas Ribeiras – Celada de Mocho – Chã</u> <u>de Igreja, existem alguns trabalhos definidos em Memória Descritiva, que parecem não ter a consequente tradução em Mapa de Medições, nomeadamente:</u>

Questão 5. a) P01 – "Abertura na cortina para permitir o escoamento das águas pluviais" – Artigo 1.1?

<u>Resposta 5.a)</u> Este item foi incluído no artigo 1.1 para o alargamento das vias, uma vez que se trata de escavação para aberturas.

<u>Questão 5. b)</u> <u>P03 – "Remodelação de safariz antigo com alvenaria de pedras semelhantes aos aplicado" – Que Artigo?</u>

Resposta 5.b): Neste local é necessário realizar uma pequena intervenção com alvenarias de pedras para vedação e coroamento das alvenarias para o descanso das pessoas.

Questão 5. c): P04 – "Construção de passadeira de agua em betão" – Que Artigo?

<u>Resposta 5.c)</u> As passadeiras foram primeiramente pensadas para serem feitas com betão, mas depois para não descaracterizar muito os caminhos pensou-se em fazer as mesmas o empedramento com pedras locais. Esta alteração, por lapso, não foi corrigida depois na memória.

Questão 5. d): P05 – "Construção de passadeira de água e..." – Que Artigo?

Resposta 5.d) A resposta é a mesma que a do ponto 5.c

Questão 5. e): P08 – "Construção de passadeira de água em betão" – Que Artigo?

Resposta 5.e) - A resposta é a mesma que a do ponto 5.c

Questão 5. f): P09 – "Construção de passadeira de água e..." – Que Artigo?

Resposta 5.f) – A resposta é a mesma que a do ponto 5.c



UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS ESPECIAIS

Resilient Tourism and Blue Economy Development in Cabo Verde Project

Av. Amílcar Cabral – Ex. Edifício do BCV, $4^{\rm o}$ andar C.P: 145, Plateau, Cidade da Praia, República de Cabo Verde Telefone: (+ 238) 261 75 84 / 261 61 98

Questão 5. g): P10 - "Construção de passadeira de água e..." - Que Artigo?

Resposta 5.g) - A resposta é a mesma que a do ponto 5.c.

Questão 5. h): P25 – "Requalificação do safariz existente" – Que Artigo?

Resposta 5.h) – No safariz é considerado o coroamento dos bancos de descanso no mesmo.

Questão 6: Não se entende também bem em Memória Descritiva quais os locais em que os muros/cortinas são em pedra seca e em pedra argamassada (Artigos 1.2 e 2.3).

Resposta 6) – Foi feita a marcação nos terrenos com os pontos, Pn, e registado em fotografias onde serão realizadas as intervenções em argamassa de cimento e a construção de alvenarias de pedras secas. Se verem que no mapa de medições é considerado apenas o coroamento com argamassa de cimento e alvenaria de pedras secas no caminho de Boca Ambas Ribeiras e Chã de igreja. Procurou-se minimizar os trabalhos com cimento de modo a não descaracterizar os caminhos.

UGPE, 3 de novembro de 2023